


# **STINGER<sup>®</sup> BULB REPLACEMENT**

***The ultraviolet spectrum of this bulb helps attract flying insects to the Stinger Insect Zapper.***


- Replace bulbs annually to maintain optimal effectiveness.  
Bulb contains Mercury. Dispose according to local, state, or federal laws.

## **To replace Bulb on Stinger<sup>®</sup> Cordless Insect Zapper Lantern & On-the-Go Insect Zapper (Models: BKC90 and BKC40 Series)**


1. Ensure that unit is off and adaptor plug is disengaged.



2. Remove bug tray and turn unit upside down.  
(Fig. 1)



3. Pull old bulb straight out and recycle safely.  
(Fig. 2)



4. Insert new bulb into socket  
making sure the prongs of the  
bulb are seated properly. (Fig. 3)


# STINGER<sup>MD</sup> AMPOULE DE RECHANGE

**Le spectre ultraviolet de cette ampoule aide à attirer les insectes volants vers le piège à insectes Stinger.**


- Remplacer les ampoules tous les ans pour maintenir l'efficacité optimale.  
Contient du mercure. Éliminez conformément aux lois locales, provinciales ou fédérales.

**Pour remplacer l'ampoule sur la Lanterne et piège à insectes sans fil et sur le Piège à insectes portable Stinger<sup>MD</sup> (modèles: BKC90 et BKC40 série)**


1. Veiller à ce que la lanterne soit éteinte et que la fiche de l'adaptateur soit déconnectée.



2. Sortir le tiroir à insectes et mettre l'appareil sens dessus dessous. (Figure 1)



3. Retirez l'ancienne ampoule et recyclez-la de manière sécuritaire. (Figure 2)



4. Insérer une ampoule neuve dans la douille, en veillant à bien assujettir les broches de l'ampoule. (Figure 3)


# STINGER® REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

**El espectro ultravioleta de esta bombilla ayuda a atraer los insectos voladores al Exterminador de Insectos de Stinger.**


- Cambie las bombillas cada año para mantener eficacia optima. La bombilla contiene mercurio. Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.

**Para cambiar la Bombilla en la Lámpara Exterminadora de Insectos Inalámbrica y en el Exterminador de Insectos Portátil de Stinger® (Modelos: BKC90 y BKC40 series)**


1. Asegúrese que la unidad esté apagada y el adaptador esté desconectado.



2. Saque la bandeja de bichos y voltee la unidad boca abajo. (Fig.1)



3. Saque la bombilla vieja y recicle de manera segura. (Fig.2)



4. Introduzca la bombilla nueva en el portalámparas asegurándose que las clavijas de la bombilla estén bien colocadas. (Fig.3)



**Bulb contains Mercury. Dispose according to local, state, or federal laws.**



**For information on safe handling procedures, safe disposal, & recycling,**

**call 1-800-477-0457 or visit :**

**USA: <http://search.earth911.com>**

**Canada: [www.ec.gov.ca/mercure-mercury](http://www.ec.gov.ca/mercure-mercury)**



**Contient du mercure. Éliminez conformément aux lois locales, provinciales ou fédérales. Pour des renseignements sur des méthodes de manipulation sécuritaires, l'élimination sans danger et le recyclage, appelez au 1 800 477-0457 ou visitez**



**<http://search.earth911.com> ou [www.ec.gov.ca/mercure-mercury](http://www.ec.gov.ca/mercure-mercury)**



**La bombilla contiene mercurio. Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales. Para obtener información sobre procedimientos de manejo seguro, eliminación segura de desechos y reciclaje, llame al 1-800-477-0457 o visite <http://search.earth911.com>**



© 2017 All rights reserved. / Tous droits réservés. / Todos los Derechos Reservados

Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company

400 Donald Lynch Blvd. Suite 300,

Marlborough, MA 01752

Distributed by Kaz Canada Inc., a Helen of Troy Company

6700 Century Avenue, Suite 210

Mississauga, Ontario L5N 6A4

Distributé par Kaz Canada Inc., une société de Helen of Troy

6700 Century Avenue, Suite 210

Mississauga, Ontario L5N 6A4

USA: [www.StingerProducts.com](http://www.StingerProducts.com)

Canada: [www.stingerproducts.ca](http://www.stingerproducts.ca)

1-800-477-0457

P/N: 31IS1004191R2

29SEP17