

El Limpiador de Brochas

Klean-Strip® limpia brochas de cerdas naturales y sintéticas, pinceles para artes manuales, rodillos y bandejas para rodillos y equipo después de un proyecto. Remueve el látex y pintura al aceite endurecido, esmalte, barniz, laca y poliuretano para dejar sus herramientas luciendo como nuevas.

Instrucciones para el uso: Agite bien y abra lentamente el tarro para aliviar la presión.

PARA REACONDICIONAR BROCHAS SECAS: 1. Suspenda la brocha en una lata de metal y llene con el Limpiador de Brochas hasta que las cerdas estén cubiertas hasta la base de metal de la cerda. Cubra el contenedor mientras la brocha está remojándose. Remoje la brocha durante varias horas, o durante la noche, hasta que la pintura se reblandezca. Ocasionalmente, agite la brocha para acelerar el proceso de reblandecimiento y mantenga el recipiente cubierto con papel de aluminio para retardar la evaporación. 2. Suelte los residuos con una peñeta o tenedor de metal, comenzando en la virola. Agite en el limpiador fresco para soltar residuos que hayan quedado y sacuda para quitar el exceso de limpiador. Cuélguela para secar. **PARA LIMPIAR PINTURA FRESCA:** Para brochas o rodillos con pintura o revestimiento frescos, agítelos inmediatamente en el Limpiador de Brochas. Siga las instrucciones en el # 2 del punto anterior.

IMPORTANTE: Use guantes resistentes a productos químicos y gafas protectoras contra productos químicos. Lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones antes de usar. No lo utilice como limpiador de uso general. No aplicar en suelos o cualquier otra área de gran superficie porque los riesgos de incendio y la salud aumentarán dramáticamente.

CONSEJOS ÚTILES: Almacene las brochas envolviéndolas en papel grueso para preservar la forma original y cuélguelas con las cerdas apuntando hacia abajo o colóquelas recostadas en una superficie plana horizontal.

ALMACENAJE: No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor, llamas abiertas, zonas de hornos, llamas piloto, estufas, etc. Manténgalo en un sitio frío y seco lejos de la luz directa del sol a temperaturas por debajo de 120°F (48.9°C). Cierre el recipiente después de cada uso. No vuelva a usar el recipiente.

ELIMINACIÓN: Si el contenedor presenta corrosión, óxido o muestra signos de deterioro, deseche el producto. Deseche las latas vacías y el producto remanente en las instalaciones de recolección de desechos peligrosos para uso en casa que haya en su localidad. Si no hay uno disponible, descarte de conformidad con las normativas federales, estatales y locales.

Klean Strip™



Brush Cleaner

- Cleans natural or synthetic brushes and roller covers
- Removes latex and oil-based paint, lacquer and more
- Restores hardened brushes to like new condition

Limpiador de Brochas

- Limpia brochas de cerdas naturales o sintéticas y rodillos
- Remueve látex y pintura al aceite, laca y más
- Restaura las brochas endurecidas, haciéndolas lucir como nuevas



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.
Read other cautions on back panel.

ONE QUART (946mL)

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN VIAJAR LARGAS DISTANCIAS A OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES LEJOS DEL SITIO DE TRABAJO. NOCIVO SI SE INGIERE. VAPOR NOCIVO. IRRITANTE DE LOS OJOS.
Lea las demás precauciones al dorso.

PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO ESPONTÁNEO O ENCENDERSE DE MANERA EXPLOSIVA. LOS VAPORES PUEDEN VIAJAR LARGAS DISTANCIAS A OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES LEJOS DEL SITIO DE TRABAJO. MANTÉNGALO ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN. No fume. Apague todas las llamas y llamas piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las demás fuentes de ignición que se encuentren en cualquier parte de la estructura, residencia o edificio durante su uso y hasta que los vapores se hayan disipado del sitio de trabajo y de todas las áreas alejadas del sitio de trabajo. Manténgalo alejado de las tomas e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática que pudiera generarse por la ropa sintética y otras fuentes. ÚSELO SOLAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES. No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrar, tales como sótanos, baños o áreas pequeñas confinadas. Cuando sea posible, úselo en exteriores en un área al aire libre. Si lo usa en interiores, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en toda el área de trabajo. Si nota un fuerte olor o si presenta un leve mareo, dolor de cabeza, náusea u ojos llorosos – DETÉNGASE – la ventilación no es adecuada. Abandone el área de inmediato. SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO. Una mascarilla para polvo no ofrece protección contra los vapores.

¡PELIGRO! NOCIVO SI SE INGIERE. VAPOR NOCIVO. IRRITANTE DE LOS OJOS. Contiene Acetona. Hay informes que han asociado la sobreexposición a solventes repetida y prolongada con daño neurológico y otros daños fisiológicos. El mal uso intencional de este producto al concentrar e inhalar deliberadamente los vapores puede ser dañino o mortal. No lo ingiera. Evite respirar los vapores o la neblina y el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS – SI SE TRAGA, para recibir instrucciones llame de inmediato a su Centro de Control de Envenenamientos, sala de emergencia del hospital o médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto y continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** puede provocar irritación. Lávese de inmediato con agua y jabón. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
MAX V.O.C. 3%



Klean-Strip® Brush Cleaner cleans natural and synthetic bristle brushes, artist brushes, roller covers, trays, and equipment after a project. It removes hardened latex and oil-based paint, enamel, varnish, shellac, lacquer, and polyurethane to leave tools looking like new.

DIRECTIONS FOR USE: Shake well and open can slowly to relieve pressure. **TO RECONDITION DRIED BRUSHES:** 1. Suspend brush in a metal can and fill with Brush Cleaner until bristles are covered up to the metal base of the bristle. Cover the container while the brush is soaking. Soak brush for several hours, or overnight, until the paint is softened. Occasionally agitate brush to speed the softening process and keep the container covered with aluminum foil to retard evaporation. 2. Loosen residue with a brush comb or metal fork, starting at the ferrule. Agitate in fresh cleaner to loosen remaining residue and shake out excess cleaner. Hang brush to dry. **TO CLEAN FRESH PAINT:** For brushes and rollers with wet paint or coatings, agitate in Brush Cleaner immediately. Follow directions in #2 above.

IMPORTANT: Wear chemical-resistant gloves and chemical splash goggles. Carefully read all cautions and directions before use. Do not use as a general purpose cleaner. Do not apply to floors or any other large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically.

HELPFUL TIPS: Store brushes by wrapping in heavy paper to preserve original shape and hang with bristles pointing down or lay flat.

STORAGE: Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place at temperatures below 120°. Keep container closed when not in use. Do not reuse this container.

DISPOSAL: If container is corroded, rusted or shows other signs of deterioration, dispose of product. Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPORS MAY TRAVEL LONG DISTANCES TO OTHER AREAS AND ROOMS AWAY FROM WORK SITE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition anywhere in the structure, dwelling or building during use and until vapors are gone from the work site and all areas away from work site. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity that may be generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms or small enclosed areas. Whenever possible, use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness, headache, nausea or eye-watering - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. Contains Acetone. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Do not take internally. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes or clothing.

FIRST AID - IF SWALLOWED, call your poison control center, hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** irritation may result. Immediately wash with soap and water.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Product Category: Paint Thinner - MAX V.O.C. 3%



Product # QBC12C
©2013 W.M. Barr & Co. Inc.
Memphis, TN 38113
www.kleanstrip.com
All rights reserved.

J6555 Label design is a trademark of WM Barr & Co., Inc. 0

For assistance:
Call the Barr Help Line
1-800-398-3892
Monday through Friday
8am to 4:30 pm CT



30192 91215 7