



Klean-Strip® Concrete and Metal Prep does the job of three products:
 (1) Removes rust from iron and steel surfaces, (2) treats metal surfaces, including galvanized and aluminum, to allow better paint adhesion, and (3) etches concrete to allow paint or stains to penetrate and adhere.

DIRECTIONS FOR USE:

FOR RUSTED SURFACES (To Remove Rust)

1. Remove any oil, grease, & dirt from surface. Remove loose rust with a wire brush.
2. Apply product to affected metal full strength with a paintbrush, spray bottle or pump-up sprayer. Work the solution into rusted areas with a stiff bristle brush and allow product to dry overnight to fully neutralize rust.
3. Rinse or wipe surface with a damp cloth to remove any rust residue.
4. Paint treated surface within 48 hours of application to prevent formation of new rust. Two applications may be necessary to treat severe rust.

FOR TREATING METAL FOR PAINTING (Phosphatizing)

1. Remove any oil, grease, & dirt from surface.
2. Dilute 1 part product with 3 parts water in a plastic container.
3. Apply product with a paintbrush, spray bottle or pump-up sprayer to metal. Surface may turn gray/white.
4. Thoroughly rinse with water after 15-30 minutes.
5. Wipe off any loose powder that forms. Paint treated surface within 48 hours of application to prevent formation of new rust.

FOR ETCHING CONCRETE (Before Applying a Coating)

1. Concrete must be clean and bare of sealers or coatings.
2. Dilute 1 part product into 4 parts water in a plastic container.
3. Apply this dilution evenly, at a rate of 300 sq ft./gallon, using a plastic garden watering can with sprinkling head. Do not pour onto one spot and brush out over surface. Product should begin foaming as it reacts with concrete - if no foaming happens concrete is sealed and sealer must be removed.
4. Let stand at least 10 minutes and then thoroughly rinse with plenty of clean water, scrubbing lightly with a nylon broom to remove any residue. Allow surface to dry before top coating.

IMPORTANT: Carefully read all directions and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Do not use for any other purpose and do not mix with any other product such as bleach. Protect hands with chemical-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles. Avoid contact with painted surfaces. Avoid overspray. Rinse tools with water after use.

DANGER: MAY CAUSE BURNS. SKIN AND EYE IRRITANT. HARMFUL IF SWALLOWED. Contains Phosphoric Acid. Avoid contact with eyes, skin and mucous membranes. Use with adequate ventilation. If breathing difficulty occurs, move to fresh air. Do not take internally. **FIRST AID - IF SWALLOWED,** do not induce vomiting. Drink 1 or 2 glasses of water and call physician immediately. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens and flush with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **FOR SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. Remove contaminated clothing and wash before reuse. If symptoms persist, get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

Instrucciones para el uso:

SUPERFICIES OXIDADAS (remoción de óxido) **1.** Quite los residuos de aceite, grasa y suciedad de la superficie. Quite el óxido flojo con un cepillo de alambre. **2.** Aplique el producto al metal afectado con una brocha, una botella rociadora o un rociador de bomba. Enjuague el aplicador con agua después de su uso. Aplique la solución en las áreas oxidadas y deje que el producto se seque durante la noche para neutralizar totalmente el óxido. **3.** Enjuague o limpie la superficie con un paño húmedo para quitar cualquier residuo de óxido. **4.** Pinte la superficie tratada dentro de 48 horas de su aplicación para prevenir la formación de nuevo óxido. Puede ser necesario aplicar dos veces el producto para tratar una oxidación severa.

TRATAMIENTO DE METAL (fosfatizado) **1.** Quita los residuos de aceite, grasa y suciedad de la superficie. **2.** Diluya 1 parte del producto en 3 partes de agua en un recipiente plástico. **3.** Aplique el producto una brocha, un aerosol o un atomizador al metal. La superficie puede volverse gris/blanca. **4.** Enjuague completamente después de 15-30 minutos. **5.** Elimine cualquier polvo que se forme. Pinte la superficie tratada dentro de 48 horas de su aplicación para prevenir la formación de nuevo óxido.

PREPARACIÓN DEL CONCRETO (antes de aplicar una capa)

1. Se debe limpiar y eliminar cualquier capa o sellante del concreto. **2.** Diluya 1 parte del producto en 4 partes en agua en un recipiente plástico. **3.** Aplique esta dilución uniformemente a un ritmo de 300 pies²/galón con una regadera plástica para jardín con extremo rociador. No lo vierta en un solo punto para esparcirlo con el cepillo por toda la superficie. El producto debe producir espuma mientras reacciona con el concreto; si no produce espuma, hay sellante en el concreto. Quite el sellante. **4.** Deje que el producto actúe durante un mínimo de 10 minutos; luego enjuague cuidadosamente con abundante agua limpia y use una brocha de nilón para quitar cualquier residuo. Deje que la superficie se seque antes de aplicar la capa exterior.

Klean Strip®



Concrete & Metal Prep
 PREPARADOR FOSFÓRICO Y ETCH
HELPS PAINT STICK



DANGER! MAY CAUSE BURNS. EYE & SKIN IRRITANT. HARMFUL IF SWALLOWED. Read entire label prior to use or storage.

128 fl oz (3.785L)

¡PELIGRO! PUEDE CAUSAR QUEMADURAS. IRRITANTE DE LA PIEL Y LOS OJOS. NOCIVO SI SE INGIERE.

Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

NOTA IMPORTANTE: Lea cuidadosamente todas las precauciones e instrucciones antes de usar el producto. Solo use este producto como lo indica la etiqueta. No lo use para ningún otro propósito y no lo mezcle con blanqueadores ni otros productos. Proteja sus manos con guantes resistentes a solventes y sus ojos con gafas protectoras. Evite el contacto con las superficies pintadas.

¡PELIGRO! PUEDE CAUSAR QUEMADURAS. IRRITANTE DE LA PIEL Y LOS OJOS. NOCIVO SI SE INGIERE. Contiene ácido phosphoric. Evite el contacto con los ojos, la piel y las membranas mucosas. Use con ventilación adecuada. Si se presentan dificultades de respiración, lleve la víctima al aire fresco. No para ser ingerido.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, no induzca el vómito. Beba 1 o 2 vasos de agua y llame al médico inmediatamente. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávelos inmediatamente con agua, remueve cualquier lente de contacto, durante por lo menos 15 minutos, despues obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO PROLONGADO CON LA PIEL,** lave cuidadosamente con agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

For assistance:

Call the Barr Help Line 1-800-398-3892
 Monday through Friday 8am to 4:30 pm CT



Product Number: **GKPA30220**
 ©2018 W.M. Barr & Co., Inc.
 Memphis, TN 38113

www.kleanstrip.com
 All Rights Reserved.
 Label design is a trademark
 of W.M. Barr & Co., Inc.
 J8496

