



**NOTE:** The unit must be fully extended before use.  
**NOTA:** La unidad se debe extender completamente antes de utilizarla.  
**REMARQUE :** L'équipement doit être étendu dans sa position la plus ouverte possible avant de pouvoir être utilisé.



90 day limited warranty. Centipede Tool, LLC will, at its option, repair or replace, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship for 90 days after the date of purchase.


Garantía limitada de 90 días. Centipede Tool, LLC, a opción propia, reparará o reemplazará, sin cargo alguno, cualquier defecto causado por materiales o fabricación inadecuados durante 90 días después de la fecha de compra.

Garantie limitée de 90 jours. À son choix, Centipede Tool, LLC, réparera tous défauts ou remplacera gratuitement tous produits affectés par des défauts causés par des matériaux défectueux ou des vices de fabrication pendant 90 jours après la date de l'achat.


## A01 - Centipede® P-Top - (Replacement | Reemplazo | Remplacement)

- 1** Remove P-Top and nut with standard 3/4" hex socket.  
*Retire la almohadilla superior en forma de pera y la tuerca con una llave de tubo hexagonal estándar de 3/4 de pulgada.*  
 Retirez le haut en forme de poire et l'écrou au moyen d'une douille hexagonale à carré de 3/4 po.

- 2** Install P-Top and nut with standard 3/4" hex socket.  
*Instale la almohadilla superior en forma de pera y la tuerca con una llave de tubo hexagonal estándar de 3/4 de pulgada.*  
 Installez le haut en forme de poire et l'écrou au moyen d'une douille hexagonale à carré de 3/4 po.




3/4 in.  
19 mm




## A03 - Centipede® Quick Clamp

- 1** Long side goes over worktop and P-Top body.  
*El lado largo va sobre el cuerpo del tablero de trabajo y la almohadilla superior en forma de pera.*  
 Le côté long se place sur le haut de la surface de travail et le corps du haut en forme de poire.



- 2** A thrust of force over the Clamp stem will wedge the worktop into place. NOTE: The strut must be firmly on the ground when force is applied.  
*Una aplicación de fuerza sobre el vástago de la abrazadera encajará a presión el tablero de trabajo en la posición deseada. NOTA: La pata debe estar firmemente apoyada en el piso cuando se aplique fuerza.*  
 Poussez sur la tige de la bride de fixation pour caler le haut de la surface de travail en place.  
 REMARQUE : La jambe de support doit être fermement sur le sol lorsqu'une force y est appliquée.



- 3** Break the tension by lifting up on the short side of the Clamp.  
*Reduzca la tensión elevando el lado corto de la abrazadera.*  
 Relâchez la tension en soulevant le côté court de la bride de fixation.



## A02 - Centipede® X-Cup

- 1** Drop the X-Cup into the accessory port of the desired P-Tops.  
*Deje caer la copa en forma de X en el puerto para accesorios de las almohadillas superiores en forma de pera deseadas.*  
 Insérez la coupe en forme de X dans l'orifice prévu pour les accessoires des hauts en forme de poire désirés.



- 2** Drop the board into the X-Cups.  
*Deje caer la tabla en las copas en forma de X.*  
 Placez la planche dans les coupes en forme de X.



### Centipede® Portable Work System Accessories | Accesorios | Accessoires



[CentipedeTool.com/Accessories](http://CentipedeTool.com/Accessories)

