



# EVOLUTION

## INFRARED PLUS™

### Assembly Instruction Manual Instrucciones de Asamlea Consignes pour l'assemblage



#### Table of Contents

#### Indice

#### Mesures de sécurité


Package Content List.....	2-4	Lista de contenido del paquete..	2-4	Liste des pièces de l'emballage---	2-4
Preparation .....	5	Preparacion .....	5	Préparatifs-----	5
Assembly Instruction .....	6-23	Instrucciones de montaje .....	6-23	Consignes pour l'assemblage-----	6-23




19000585A2

Package parts List  
Lista de contenido del paquete  
Liste des pièces de l'emballage


1



2




3



4



5




6




7

x2




8

x2



9



10



Package parts List  
Lista de contenido del paquete  
Liste des pièces de l'emballage

11 (x2)



12



13



14



15




16



17



18 (x2)



19




20 (x5)




Package parts List  
Lista de contenido del paquete  
Liste des pièces de l'emballage


21 (x2)




22



23 (x2)




24




25 (x2)




26



27



28 (x6)



29



30




31



32 (x4)



## Tools Needed / Herramientas necesarias/ Outillage Requis



Some parts come with Screws pre-installed. Loosen and tighten for final assembly.




Algunas partes vienen con los tornillos pre instalados. Afloje y apriete para el ensamble final.




Certaines pièces sont livrées avec les vis pré-installées. Desserrez et resserrez pour l'assemblage final.

## Hardware package list/ Lista de tornillos del paquete Liste des vis de l'emballage


Truss head screw with locking washer  
1/4 - 20 x 5/8"  
Tornillos de cabeza reforzada con la arandela 1/4- 20 x 5/8"  
Vis à tête bombée avec rondelle de blocage 1/4- 20 x 5/8"




Truss Head Screw  
5/32 - 32 x 3/8"  
Tornillo de cabeza ovalada  
5/32 - 32 x 3/8"  
Vis cruciforme 5/32 - 32 x 3/8"




Flat Head Screw  
5/32-32x3/8"  
Tornillo de cabeza plana  
5/32-32x3/8"  
vis à tête plate  
5/32-32x3/8"




Truss Head Screw  
1/4 - 20 x 5/8"  
Tornillo de cabeza ovalada  
1/4 - 20 x 5/8"  
Vis cruciforme 1/4 - 20 x 5/8"





Flat Washer 1/4"  
Arandela plana 1/4"  
Rondelle plate 1/4"




Flat Washer 5/32"  
Arandela plana 5/32"  
Rondelle plate 5/32"










3




4










7





8





9



10








13





12





14














19




20 !





21




22








25




26








27



28





29





31

30




24

25






33



34



35

