



Assembly Instructions
Instrucciones de Ensamblaje
Consignes pour l'assemblage

EVOLUTION
INFRARED PLUS™



19000585A6

Table of Contents / Índice / Mesures de sécurité


Package Content List ...	2-4	Lista de contenido del paquete.....	2-4	Liste des pièces de l'emballage.....	2-4
Preparation	5	Preparacion	5	Préparatifs.....	5
Assembly Instructions	6-23	Instrucciones de montaje	6-23	Consignes pour l'assemblage.....	6-23

720-0882A

FOR OUTDOOR USE ONLY
EXTERIOR SÓLAMENTE
POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT

Package parts List
Lista de contenido del paquete
Liste des pièces de l'emballage


1



2




3



4



5




6




7

x2




8


x2



9



10



Package parts List
Lista de contenido del paquete
Liste des pièces de l'emballage


11 (x2)



12



13



14



15




16



17



18 (x2)



19




20 (x5)




Package parts List
Lista de contenido del paquete
Liste des pièces de l'emballage

21 (x2)




22



23 (x2)




24




25 (x2)



26



27



28




29



30



Tools Needed / Herramientas necesarias/ Outillage Requis



Some parts come with Screws pre-installed. Loosen and tighten for final assembly.




Algunas partes vienen con los tornillos pre instalados. Afloje y apriete para el ensamble final.




Certaines pièces sont livrées avec les vis pré-installées. Desserrez et resserrez pour l'assemblage final.

Hardware package list Lista de tornillos del paquete Liste des vis de l'emballage


Truss head screw with locking washer
1/4 - 20 x 5/8"
Tornillos de cabeza reforzada con la arandela 1/4- 20 x 5/8"
Vis à tête bombée avec rondelle de blocage 1/4- 20 x 5/8"




Truss Head Screw
5/32 - 32 x 3/8"
Tornillo de cabeza ovalada
5/32 - 32 x 3/8"
Vis cruciforme 5/32 - 32 x 3/8"




Flat Head Screw
5/32-32x3/8"
Tornillo de cabeza plana
5/32-32x3/8"
vis à tête plate
5/32-32x3/8"




Truss Head Screw
1/4 - 20 x 5/8"
Tornillo de cabeza ovalada
1/4 - 20 x 5/8"
Vis cruciforme 1/4 - 20 x 5/8"





Flat Washer 1/4"
Arandela plana 1/4"
Rondelle plate 1/4"




Flat Washer 5/32"
Arandela plana 5/32"
Rondelle plate 5/32"








3




4







7



8





9



12

10




11




11





12





13





14





15




16








19




20





21 !






22





23




24




Dx3




27





28






29







30




31




32 !




33



34



35



36

