

Slide bar

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ORNELLAIA 87-124



WATER HARMONY 50-124

UK General information of use / Installation instructions

General conditions of use

The slide bar functions to the best if the following requirements are satisfied:

- Operating pressure: from 20 to 70 psi (recommended 45 psi) 1-5 bar (recommended 3bar)
- Maximum hot water temperature: 180 °F (recommended 150 °F) 80°C (recommended 65°C)
- Minimum cold water temperature: 45 °F (recommended 60 °F) 10°C (recommended 15°C)

Installation instructions for slide bar

To install proceed as follows:

Position the wood screws on the wall following the measurements of the centres as shown in the line drawing above. Fix the base with the screws, then position the bar complete of slide fixing kit and upper bracket into the base seat. Fix the whole to the wall. You have an extra slide bar holder included if you do not wish to install the soap dish and an extra spray holder if you need it.

Water supply connection

Complete the operation by removing temporary nipple from shower ell. If necessary install threaded pipe nipple to the wall. Use thread sealant. Apply plumber putty or other sealant around 1/2" connection according to the putty manufacturer's instructions. Thread and tighten the shower wall elbow to pipe nipple using thread sealant or any other plumber putty. Connect 1/2" connection to the handshower by using flexible hose. Install holder perforated plate. Flush out system without spray head to complete the operation. While cleaning, the surface of the slide bar should be cold (warmth quickens the wearing out of the surface). Make sure that cleaning products do not contain acids or corrosive substances. The slide bar should be wiped daily with a soft cloth after being rinsed with cold water. Avoid corrosives, abrasive sponges or any other similar products. Failure to do so will invalidate your guarantee.

ES Datos técnicos / Informaciones generales de uso /

Instrucciones para la instalación

La barra de ducha funciona mejor si los datos siguientes están cumplidos:

- Presión de ejercicio: 20-70 psi (aconsejada 45 psi) 1-5 bar (aconsejada 3bar)
- Temperatura agua caliente: máxima 180°F (aconsejada 150°F) 80°C (aconsejada 65°C)
- Temperatura agua fría: mínima 45°F (aconsejada 60°F) 10°C (aconsejada 15°C)

Instrucciones para la instalación de la barra de ducha


Para instalar proceder como sigue:

Posicionar el tornillo de madera a muro siguiendo las mediciones como se muestra en el dibujo técnico. Fijar la base con los tornillos, posicionar la barra completa de soporte superior en el sitio de la base. Fijar todo a muro. Hay también un extra soporte de la barra de ducha en caso no quered instalar la jabonera y hay también un extra soporte de ducha extra en el caso que pueda servirle.

Conexion del agua

Completar sacando la junta temporánea desde el soporte del perno. Si necesario instalar la junta a muro. Utilizar una cinta de ptfе para sellar roscas. Aplicar masilla de plomero o un otro sello alrededor de la junta de 1/2" segundo de las instrucciones de la masilla. Enroscar y cerrar la conexion a la junta utilizando una cinta de ptfе para sellar roscas o una masilla de plomero. Conectar la junta de 1/2" a la ducha utilizando el flexible de la ducha. Colocar la plancha perforada de soporte. Dejar fluir el agua sin la ducha para completar la instalación. Cuando se limpia la barra de ducha, la superficie tiene que ser fría (el calor acelera el deterioramiento de la superficie). Cerciorarse que los productos para la limpieza no tengan ácidos o sustancias corrosivas. La barra de ducha tiene que ser limpiada cada día con agua fría y secada con un trapo suave. No utilizar esponjas abrasivas o semejantes. Daños a grifos, como consecuencia de un tratamiento poco apropiado, estan escludidos da nuestra garantía.

TECHNICAL DRAWING • DIBUJO TECNICO



COMPONENTS • COMPONENTES

